

(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL**DONS**lab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Hedehusene Vestre Vandværk
v/ Hans-Henrik Poulsen
Frederiksvej 5
2640 Hedehusene

Analyserapport nr. 20160212/002
12. februar 2016
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE * | | | |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------|
| Temperatur | 6,5 °C | Prøvested: | Køkken Barfredsvej 6 |
| Lugt | Ingen lugt | Prøvedato: | 2016-02-08 Kl. 10:57 |
| Smag | Normal | Prøvetager: | Laboratoriet DS/ISO5667-5 |
| Farve | Ingen | | |
| Udseende | Klar | | |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | S _r |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Kimtal v. 22°C pr.ml | 2 | 200 | DS/EN6222 | 0,1 |
| Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml | < 1 | i.m. | SM9223, 20.ed. | 0,06 |
| <i>E. coli</i> pr.100ml | < 1 | i.m. | SM9223, 20.ed. | 0,06 |
| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | U _{rel} |
| pH pH | 7,5 | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523 | |
| Ledningsevne mS/m | 91,7 | >30 | DS/EN27888 | 2% |
| Jern, total Fe mg/l | 0,025 | 0.20 | DS225 | 4% |
| ltt O ₂ mg/l | 7,8 | > 5 | DS/EN 5814 | 5% |

1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015)

Morten Due, civ. ing.